

Art. code :
050068

Doos met Spotter slijtonderdelen

Alle onmisbare slijtonderdelen voor uw traditionele Inverter puntlasapparaat in één handige opbergdoos :

▪ 10 sterren



▪ 6 schuin afgeslepen caps



▪ 18 caps type A



▪ 18 caps type F



Materiaal caps : Koper Chroom Zirkonium (Ø buitenkant : 13 mm - Ø

Doos geschikt voor Gyspot	Standaard geleverd met arm
▪ 32 DX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 32 DC	RC1 - RC2 - RC3
▪ 100 RX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 100 RC	RC1 - RC2 - RC3
▪ BP LX	X1
▪ BP LC	C1
▪ BP LCX	X1 - C1
▪ Evolutie PTI	C1

Arm	Geschikte caps		
▪ X1-X3-X4ABC-X6-X7 (BP in X)	OK		
▪ RX1-RX2 (32D – 100R in X)	OK		Mogelijk
▪ X2-X4-(BP in X)		OK	
▪ RX3 (32D - 100R in X)		OK	
▪ C1-C2-C3-C4-C5-C7-C8-C9RC1-RC3	OK		
▪ RC1-RC3 (32D – 100R in C)	OK		Mogelijk
▪ Monopoint (BP-100R-32D-PTI)			OK

INFORMATIE EN ADVIES OVER DE CAPS

Vervang de caps ongeveer iedere 200 punten.

OPTIONEEL :



Sleutel voor het verwijderen van caps
Art. code 050846



Op basis van koper,
Voor een perfect elektrisch contact

Tube contactvet
Art. code 050440

INFORMATIE EN ADVIES OVER DE STERREN

Geschikt voor een gebruik met de gehele serie GYS puntlas apparatuur.



Caps type A x 6
Art. code 049987



Schuin afgeslepen caps x 6



Caps type F x 6
Art. code 049970