

Zubehör-/Verschleißteile-Box für Spotter

Art.-Nr.: 050068

Alle Verschleißteile für Ihre herkömmliche oder mit Inverter ausgestattete Punktschweißmaschine in einer Box :

- 10 Ausbeulsterne 
- 6 abgeschrägte Kappen 
- 18 Elektrodenkappen Typ A 
- 18 Elektrodenkappen Typ F 



Material der Elektrodenkappen : Kupfer - Chrom - Zirkon (Ø aussen : 3 mm - Ø innen : 10 mm)

Box geeignet für Gyspot	Geliefert mit Arm
▪ 32 DX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 32 DC	RC1 – RC2 – RC3
▪ 100 RX	RX1 – RX2 – RX3
▪ 100 RC	RC1 – RC2 – RC3
▪ BP LX	X1
▪ BP LC	C1
▪ BP LCX	X1 - C1
▪ Evolution PTI	C1

Arm	Kompatible Elektrodenkappen		
			
▪ X1-X3-X4ABC-X6-X7 (BP als X)	OK		
▪ RX1-RX2 (32D – 100R als X)	OK		möglich
▪ X2-X4-(BP als X)		OK	
▪ RX3 (32D - 100R als X)		OK	
▪ C1-C2-C3-C4-C5-C7-C8-C9RC1-RC3	OK		
▪ RC1-RC3 (32D – 100R als C)	OK		möglich
▪ Monopunkt (BP-100R-32D-PTI)			OK

INFORMATIONEN ZU DEN ELEKTRODENKAPPEN

Ersetzen Sie die Kappen etwa alle 200 Schweißpunkte.

OPTIONEN :



Werkzeug zur Entfernung von Elektrodenkappen Art.-Nr. 050846



Auf Kupfer-Basis, für einen perfekten elektrischen Kontakt

Schmierfett-Tube
Art.-Nr. 050440



Kappe Typ A x 6
Art.-Nr. 049987



abgeschrägte Kappe x 6 Art.-Nr. 049994



Kappe Typ F x 6
Art.-Nr. 049970